



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Cómputo



2023. Año de Francisco Villa
30 Aniversario de la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU)
60 Aniversario del CECyT 7 "Cuahtémoc" y del CENAC
90 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Textil
40 Aniversario del CHIDIR, Unidad Oaxaca

INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FEBRERO 2023.

Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

rmateriales_escom@ipn.mx

Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Av. Juan de Dios Bátiz s/n esq. Miguel Othón de Mendizábal,
Col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, CDMX. Tel. 55 5729 6000 Ext. 46188





Resumen:

Durante el mes de enero del presente año, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios (DRMyS) a través del personal de Mantenimiento ha atendido 49 reportes de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de la Unidad.

FOLIO	PERSONAL Y/O DEPARTAMENTO QUE REPORTA	FECHA DE INICIO DE REPORTE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	TURNO EN QUE SE ATENDIÓ	ESTADO DE ORDEN DE TRABAJO	FECHA DE TERMINO	REGISTRADO POR	OBSERVACIONES
1	RECURSOS MATERIALES	01/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1209	MATUTINO	TERMINADA	01/02/2023	ARTURO	-SE FIJARON 4 TUBERIAS CON 3 ABRAZADERAS CADA UNA -SE COLOCARON 5 TAPAS PARA CONTACTO DOBLE -SE REALIZÓ LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 1 CONTACTO DOBLE - LOS CONTACTOS RESTANTES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO
2	RECURSOS MATERIALES	01/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1210	MATUTINO	TERMINADA	01/02/2023	ARTURO	-SE FIJARON 4 TUBERIAS CON 3 ABRAZADERAS CADA UNA -SE COLOCARON 3 TAPAS PARA CONTACTO DOBLE -SE REALIZÓ LA CONEXIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLEADO -LOS CONTACTOS RESTANTES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO
3	RECURSOS MATERIALES	02/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1211	MATUTINO	TERMINADA	02/02/2023	ARTURO	-SE FIJARON 4 TUBERIAS CON 2 ABRAZADERAS CADA UNA -SE COLOCARON 6 TAPAS PARA CONTACTO DOBLE - LOS CONTACTOS RESTANTES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO





4	RECURSOS MATERIALES	03/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1212	MATUTINO	TERMINADA	03/02/2023	ARTURO	-SE FIJARON 4 TUBERIAS CON 2 ABRAZADERAS CADA UNA -SE COLOCARON 2 TAPAS PARA CONTACTO DOBLE -SE APRETARON TODAS LAS TAPAS DE LOS CONTACTOS -LOS CONTACTOS RESTANTES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO
5	RECURSOS MATERIALES	07/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1213	MATUTINO	TERMINADA	07/02/2023	ARTURO	-SE FIJARON 4 TUBERIAS CON 2 ABRAZADERAS CADA UNA -SE COLOCÓ 1 TAPA PARA CONTACTO DOBLE -SE REALIZÓ LA CONEXIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLEADO -LOS CONTACTOS RESTANTES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO
6	UNIDAD DE INFORMÁTICA	07/02/2023	LUBRICAR LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA OFICINA 1101	MATUTINO	TERMINADA	07/02/2023	ARTURO	
7	RECURSOS MATERIALES	07/02/2023	REPARAR LA CHAPA DE LA ENTRADA DE LA BARRA DE CAFÉ DEL LADO DE GESTIÓN ESCOLAR	MATUTINO	TERMINADA	07/02/2023	ARTURO	SE FIJÓ EL MARCO DE LA PUERTA Y SE COLOCÓ LA CONTRACHAPA
8	RECURSOS MATERIALES	08/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1214	MATUTINO	TERMINADA	08/02/2023	ARTURO	-SE FIJARON 4 TUBERIAS CON 2 ABRAZADERAS CADA UNA -SE COLOCÓ 1 TAPA PARA CONTACTO DOBLE -LOS CONTACTOS RESTANTES SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO
9		08/02/2023	COLOCAR EL POSTE DELIMITADOR DE PLÁSTICO EN EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL (MEMO/SAD0034/2023)	MATUTINO	TERMINADA	08/02/2023	ARTURO	
10	RECURSOS MATERIALES	08/02/2023	REVISAR FUGA EN BAÑO ED. GOB. N1	VESPERTINO	TERMINADA	08/02/2023	HUMBERTO	
11	RECURSOS MATERIALES	09/02/2023	COLOCAR UNA ANTENA METEOROLÓGICA EN EL POSTE DE LUZ UBICADO EN EL ÁREA DE MULTICANCHAS	MATUTINO	TERMINADA	09/02/2023	ARTURO	



12	RECURSOS MATERIALES	10/02/2023	FABRICAR 4 BASES DE SOLERA PARA COLOCAR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DEL SÓTANO DEL EDIFICIO 5	MATUTINO	TERMINADA	10/02/2023	ARTURO	
13	RECURSOS MATERIALES	10/02/2023	ENDEREZAR Y FIJAR EL BISEL DE ALUMINIO DEL PLAFÓN DEL ÁREA DE SITE EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE GOBIERNO	MATUTINO	TERMINADA	10/02/2023	ARTURO	
14	RECURSOS MATERIALES	13/02/2023	CAMBIAR TODAS LAS LAMPARAS DE LA SALA DE ISC	VESPERTINO	EN PROCESO		HUMBERTO	SE REALIZO SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL (LAMPARAS)
15	RECURSOS MATERIALES	13/02/2023	REPARAR Y COLOCAR SOMBRILLAS FALTANTES	VESPERTINO	EN PROCESO		HUMBERTO	SE REALIZO PROCESO DE COMPRA DE MATERIAL / SE ESTA CORTANDO A MEDIDA EL PERFIL ADQUIRIDO
16	RECURSOS MATERIALES	13/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1012	MATUTINO	TERMINADA	13/02/2023	ARTURO	-SE CAMBIARON 11 CONTACTOS DOBLES - SE CAMBIÓ EL CABLEADO DE 2 CONTACTOS -SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE 20 CONTACTOS DOBLES
17	RECURSOS MATERIALES	14/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1013	MATUTINO	TERMINADA	14/02/2023	ARTURO	-SE CAMBIARON 12 CONTACTOS DOBLES - SE COLOCARON 2 TAPAS PARA CONTACTO DOBLE -SE CAMBIÓ EL CABLEADO DE 5 CONTACTOS -SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE 20 CONTACTOS DOBLES
18	RECURSOS MATERIALES	15/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1014	MATUTINO	TERMINADA	15/02/2023	ARTURO	-SE CAMBIARON 5 CONTACTOS DOBLES - SE CAMBIÓ EL CABLEADO DE 3 CONTACTOS -SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE 20 CONTACTOS DOBLES
19	RECURSOS MATERIALES	16/02/2023	COLOCAR 1 CONTACTO DUPLEX EN EL SITE 3014MDF DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 5	MATUTINO	TERMINADA	16/02/2023	ARTURO	SE REALIZÓ LA CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA COLOCAR 1 CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER EN LA PARED
20	RECURSOS MATERIALES	16/02/2023	COLOCAR 2 CONTACTOS DUPLEX EN EL SITE 3114IDF EN EL 1er NIVEL DEL EDIFICIO 5	MATUTINO	TERMINADA	16/02/2023	ARTURO	SE REALIZÓ LA CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA COLOCAR 1 MULTICONTACTO Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER EN LA PARED



21	RECURSOS MATERIALES	16/02/2023	COLOCAR 2 CONTACTOS DUPLEX EN EL SITE 3214IDF EN EL 2o NIVEL DEL EDIFICIO 5	MATUTINO	TERMINADA	16/02/2023	ARTURO	SE REALIZÓ LA CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA COLOCAR 2 CONTACTOS DUPLEX DE SOBREPONER EN LA PARED
22	RECURSOS MATERIALES	16/02/2023	ALINEAR PROYECTORES DE LAS AULAS 2009 Y 2010	VESPERTINO	TERMINADA	16/02/2023	HUMBERTO	
23	RECURSOS MATERIALES	17/02/2023	COLOCAR TAPA DEL APAGADOR DEL SALON 2109	MATUTINO	TERMINADA	17/02/2023	ARTURO	
24	RECURSOS MATERIALES	17/02/2023	CAMBIAR EL APAGADOR ROTO DEL SALÓN 2112	MATUTINO	TERMINADA	17/02/2023	ARTURO	SE CAMBIÓ EL APAGADOR CON TAPA Y SE RECONECTÓ EL SENSOR DE MOVIMIENTO
25	RECURSOS MATERIALES	17/02/2023	REVISAR TODOS LOS CONTACTOS DOBLES DEL SALÓN 1011	MATUTINO	TERMINADA	17/02/2023	ARTURO	
26	RECURSOS MATERIALES	17/02/2023	REEMPLAZAR LAMPARAS FUNDIDAS EN AULAS DE EDIF 3	VESPERTINO	TERMINADA	17/02/2023	HUMBERTO	SE ANEXA LISTA DE AULAS
27	SUB ADMINISTRATIVA	17/02/2023	REPARAR PISO AFUERA DE LA SUB ACADEMICA	VESPERTINO	TERMINADA	21/02/2023	HUMBERTO	
28	SUB ADMINISTRATIVA	17/02/2023	REPARAR PISO ED LABS N2 (FRENTE AL MURAL)	VESPERTINO	TERMINADA	21/02/2023	HUMBERTO	
29	RECURSOS MATERIALES	20/02/2023	REVISAR EL SALÓN 2112 (NO PRENDEN LAS LÁMPARAS)	MATUTINO	TERMINADA	20/02/2023	ARTURO	SE REALIZÓ LA CONEXIÓN DIRECTA DEL SENSOR PRA SER CONTROLADA LA LUZ CON EL APAGADOR (EL SENSOR NO REGISTRA MOVIMIENTO)
30		20/02/2023	CONFIGURAR EL TIMER DE LOS PASILLOS DEL EDIFICIO 4 EN 1er Y 2o NIVEL Y DEL PASILLO DEL EDIFICIO 3 EN 2o NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	20/02/2023	ARTURO	
31	RECURSOS MATERIALES	20/02/2023	REPARAR TRINCHERA ROTA AULA 1204	VESPERTINO	TERMINADA	27/02/2023	HUMBERTO	
32	RECURSOS MATERIALES	20/02/2023	COLOCAR CORRECTAMENTE PIEZAS DE PLAFÓN AULA 1006	VESPERTINO	TERMINADA	21/02/2023	HUMBERTO	
33	RECURSOS MATERIALES	22/02/2023	COLOCAR UN PORTALLAVES EN LA OFICINA DE JEFATURA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	MATUTINO	TERMINADA	22/02/2023	ARTURO	
34	RECURSOS MATERIALES	22/02/2023	CAMBIAR LA PANTALLA RETRÁCTIL PARA VIDEOPROYECTOR DEL SALÓN 2112 (YA NO REGRESA)	MATUTINO	TERMINADA	22/02/2023	ARTURO	
35	RECURSOS MATERIALES	22/02/2023	COLOCAR PASADORES PUERTA SALA CONSEJO GOBIERNO	RAUL SERRANO	TERMINADA	22/02/2023	HUMBERTO	



36	RECURSOS MATERIALES	22/02/2023	CAMBIAR LAMPARA PARPADEANTE AULA 2006	VESPERTINO	TERMINADA	27/02/2023	HUMBERTO	
37	RECURSOS MATERIALES	22/02/2023	COLOCAR SOMBRILLA VOLADA EN AREA DE ESTUDIO DE ED 5	VESPERTINO	TERMINADA	22/02/2023	HUMBERTO	
38	RECURSOS MATERIALES	24/02/2023	REVISAR EL PISO BESCO DE LA ENTRADA DE LA SALA DE MAESTROS DE ISC	MATUTINO	TERMINADA	24/02/2023	ARTURO	SE AJUSTÓ EL NIVELADOR DEL PISO BESCO
39	RECURSOS MATERIALES	24/02/2023	CAMBIAR 1 PIEZA DE PISO BESCO DESPEGADO DE LA SALA DE PROFESORES DE ISC	MATUTINO	TERMINADA	24/02/2023	ARTURO	
40	RECURSOS MATERIALES	24/02/2023	ARREGLAR EL FLUXÓMETRO DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 3 EN 2o NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	24/02/2023	ARTURO	SE CAMBIÓ EL REPUESTO DEL FLUXÓMETRO
41	RECURSOS MATERIALES	24/02/2023	ARREGLAR EL FLUXÓMETRO DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 2 EN 1er NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	24/02/2023	ARTURO	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL FLUXÓMETRO
43	RECURSOS MATERIALES	27/02/2023	AJUSTAR CAMARAS ATRAS DEL ED. 1	RAUL SERRANO	TERMINADA	27/02/2023	HUMBERTO	
44	SSEIS	27/02/2023	COLOCAR LONA INFORMATIVA AFUERA DEL AULA 2002	RAUL SERRANO	TERMINADA	27/02/2023	HUMBERTO	
45	RECURSOS MATERIALES	27/02/2023	COLOCAR UN MODEM EN LA PARED DE LA OFICINA DE JEFATURA DE POSGRADO	MATUTINO	TERMINADA	27/02/2023	ARTURO	
46	RECURSOS MATERIALES	27/02/2023	COLOCAR 4 BASES DE METAL PARA CÁMARA DE SEGURIDAD EN EL TECHO DEL SÓTANO DEL EDIFICIO 5	MATUTINO	TERMINADA	27/02/2023	ARTURO	
47	RECURSOS MATERIALES	16/01/2023	SE PINTARON LAS GUARNICIONES Y LAS LIENEAS DE LOS CAJONES EN EL ESTACIONAMIENTO GENERAL		TERMINADA	16/01/2023	ARTURO	
48	RECURSOS MATERIALES	28/02/2023	REPARAR LAS BASES PARA CONTACTOS DOBLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PISO BESCO DEL SALÓN 1111	MATUTINO	TERMINADA	28/02/2023	ARTURO	SE REPARARON 5 BASES DE CONTACTOS DOBLES COLOCANDO 2 BISAGRAS EN CADA UNA
49	RECURSOS MATERIALES	28/02/2023	REPARAR LAS BASES PARA CONTACTOS DOBLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PISO BESCO DEL SALÓN 1112	MATUTINO	TERMINADA	28/02/2023	ARTURO	SE REPARARON 8 BASES DE CONTACTOS DOBLES COLOCANDO 2 BISAGRAS EN CADA UNA