



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESCOM DICIEMBRE DE 2017

01/Diciembre/2017

- Se cambiaron molinetes y se ajustó la puerta del Laboratorio de Redes.
- Se reparó una silla de Subdirección Académica.
- Se cambiaron 14 lámparas de 32 watts del Laboratorio 1 de Sistemas.

04/Diciembre/2017

- Se ajustó la cerradura de la puerta de Laboratorio de Redes.
- Se cambiaron lámparas de 32 watts de CELEX.

05/Diciembre/2017

- Se fijaron materiales en la pared en Servicio Médico
- Se cambiaron lámparas de 32 watts de CELEX.
- Se habilitó material para guardas de 3 videoproyectores.

06/Diciembre/2017

- Se reparó cerradura del departamento de Innovación Educativa.
- Se dio mantenimiento a 3 manuales de llaves de lavabo de Edificio 1 Planta Baja del baño de hombres.
- Se dio mantenimiento a 3 botones de WC del baño de mujeres Edificio 2 Planta Baja.

07/Diciembre/2017

- Se dio mantenimiento a 2 mingitorios de Edificio 1 Primer Nivel del baño de hombres.
- Se reparó una llave de lavabo del baño de Hombres, Edificio 2, Planta Baja.
- Se revisaron y repararon los lavabos de baño de hombres, Edificio 4 Segundo Piso.

08/Diciembre/2017

- Se dio mantenimiento a 2 mingitorios de Edificio 1 Primer Nivel del baño de hombres.

- Se cambió el socket de 2 focos del pasillo del Edificio 2, Segundo Piso.
- Se cambiaron plafones de la sala 23-S.

11/Diciembre/2017

- Se reparó tubería del mingitorio del baño de Hombres, Edificio 4 segundo Piso.
- Se cambiaron lámparas en el salón 2113.

12/Diciembre/2017

- Se dio mantenimiento a 2 mingitorios de Edificio 1 Primer Nivel del baño de hombres.
- Se ajustaron las llaves de lavabos de WC Hombres, Edificio 2, Segundo Piso.

13/Diciembre/2017

- Se ajustaron las llaves de lavabos de WC Hombres, Edificio 3, Piso.

15/Diciembre/2017

- Se reparó trinchera de Capital Humano.
- Se ajustó puerta de Recursos Materiales y Servicios.

18/Diciembre/2017

- Se reparó el bisel, marco y puerta de la Presidencia de Sistemas Digitales.
- Se cambiaron focos del pasillo del Edificio 4 Primer Nivel.