



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESCOM MARZO 2017



01/marzo/2017

- Se cambió una balastra en el salón 1112 y se colocaron 2 tubos nuevos de 32 watts
- Se reparó la cerradura del salón 1011, estaba mal puesta y por eso se atoraba la llave
- Se cambiaron 10 tubos de 32 watts en el salón 1011
- Se cambiaron 4 tubos de 32 watts en el pasillo del edificio de laboratorios segundo nivel

02/marzo/2017

- Se cambiaron 2 tubos del cubículo de profesores en el laboratorio de electrónica analógica en planta baja.
- Se reparó trinchera en el salón 1209

03/marzo/2017

Se retiraron 18 candados, se hizo el inventario y se guardaron en bolsas los objetos de cada locker.

06/marzo/2017

- Se colocaron 10 letreros de no fumar en los descansos de las escaleras en primer y segundo nivel en los edificios 1,2,3 y 4 en el edificio de laboratorios.
- Se colocó extintor en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la – Computación.

07/marzo/2017

- Se colocaron pizarrón DE 90 x 60 cm en CEC
- Se cambiaron tubos curvalum en el edificio 4, 10 tubos en el salón 2110, 7 tubos en el salón 2111, 6 tubos en el salón 2112, 4 tubos en el salón 2113.
- Se cambiaron 6 tubos de 32 watts en el salón 2206
- Se colocó trinchera reparada en el salón 1209
- Se bajó trinchera del salón 1209 para recortar.
- Se reparó silla del sindicato PAAE, se le cambio la cruceta y se reparó el pistón
- Se bajó puerta del baño de mujeres del edificio 1 segundo nivel.

08/marzo/2017

- Se reparó puerta de sanitario del baño de mujeres del segundo nivel, se subió y se colocó.
- Se reparó mesa del profesor del salón 2203, se le pusieron 3 pedazos de madera para fijarla con pijas de 2 ¼.
- Se pusieron 2 tubos de 32 watts en el salón 2006.
- Se quitaron las dos lonas del edificio 1 que informaban sobre la donación de las pantallas.
- Se revisaron los cables para las pantallas de los laboratorios pero no tenían la misma conexión y se regresaron al maestro Cesar para su posterior cambio.

09/marzo/2017

- Se reparó fuga de bebedero ubicado en las canchas cerca del edificio 3, se le cambió la llave de paso y se le puso otro cople nuevo, se utilizó soplete, soldadura, grasa, pinzas y fue necesario cerrar la llave de paso que lo alimenta ubicada afuera del baño de hombres.
- Se abrió el cajón del departamento de Capital Humano.

10/marzo/2017

- Se reparó corto en contactos en el Laboratorio de Programación II (salón 2104)
- Se cerró la llave de paso del lavabo del baño de mujeres en edificio 3 PB.
- Se cortó madera para mueble de capital humano

13/marzo/2017

- Se reparó una chapa en la puerta del departamento de control escolar.
- Se cambió una balastra en el cubículo de la Presidencia de Proyectos Estratégicos, laboratorios primer piso
- Se cambiaron cables VGA en los salones 1209 y 1210
- Se abrió locker 341.

14/marzo/2017

- Se colocaron 12 letreros de no fumar 2 por cada nivel del edificio 1 y 2 en cada lado del edificio de laboratorios.

15/marzo/2017

- En el cubículo del departamento de Evaluación y Seguimiento Académico, se habilitaron 2 contactos.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



- Se soldó y se pintó diablo de almacén
- Se cambiaron 2 cables VGA de los salones 2004, 2006 y 2207.
- Se colocaron 6 letreros de "no fumar" en los pasillos del edificio 2 y 4.

16/marzo/2017

- Se cambiaron 25 tubos de 32 watts, 5 curvalum y una balastra en estacionamiento del sótano, se armó mueble de capital humano, se cortaron soportes de entrepaños y se cortó la tapa trasera.
- Se soldó pata metálica de mesa del salón 2005.

17/marzo/2017

- Se cortó la chapa y se chapeo el mueble, se lijo, se volaron los hilos y se colocó el zoclo en el departamento de Capital Humano.

21/marzo/2017.

- Se entinto el mueble de capital humano y se le dieron 2 manos, se asentó y se le dio otra mano de brillo al mueble de Capital Humano.
- Se cambiaron 2 tubos de 32 watts en planta baja en pasillo de biblioteca.

22/marzo/2017

- Se colocó mueble en lugar de área secretarial de capital humano y se le pusieron 2 calzas.  
Se cambió cable VGA del salón 1111
- Se revisó fuga del baño de hombres del segundo nivel, edificio 1, solo estaba flojo el codo y se atoro nuevamente.
- Se regularon los lavamanos de los tres niveles en baño de hombres y de mujeres en edificio 1.

23/marzo/2017

- Se reparó puerta del laboratorio de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se ajustó la chapa y se apretaron pijas.
- Se reparó puerta del área de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Se le rebajo en la entrada del pistilo en el marco metálico.

24/marzo/2017

- Se regularon los lavabos del edificio 2 planta baja y primer piso tanto de hombres como de mujeres
- Se apoyó en el activo fijo de posgrado.

27/marzo/2017

- Se fijaron los ganchos para el cable VGA en los salones 1012, 1013, 1014, 1011 y 1112
- Se apoyó en el simulacro de sismo para dirigir a los estudiantes.
- Se colocaron letreros de no fumar uno en edificio de laboratorios planta baja y otro en primer piso mismo edificio.
- Se colocaron los letreros de no fumar en la parte trasera de los edificios 1,2,3 en planta baja

28/marzo/2017

- Se cambió chapa de seguridad en sala de consejo

29/marzo/2017

- Se llevaron 4 cajas del departamento de la CEGET al departamento de Ciencias Sociales de la maestra Rosalba.
- Se retiró candado de alumno del casillero 70

30/marzo/2017

- Se soldó y se reforzó silla para posgrado
- Se llevó chapa de aluminio a la cerrajería para cambio de combinación, se quitó y se volvió a colocar en el salon 2013.
- Se recibieron ganchos para cables VGA y lista de salones.

31/marzo/2017

- Se cambio el archivero de Subdireccion Academica a la Coordinación de Enlace y Gestión Estratégica.
- Se ayudó al maestro de béisbol para abrir su coche porque se quedaron las llaves dentro.