



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Cómputo



2022, Año de Ricardo Flores Magón
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
50 Aniversario de la UPIICSA
50 Aniversario del CECYT 10 "Carlos Vallejo Márquez"
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa

INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NOVIEMBRE 2022.

Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

rmateriales_escom@ipn.mx

Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Av. Juan de Dios Bátiz s/n esq. Miguel Othón de Mendizábal,
Col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, CDMX. Tel. 55 5729 6000 Ext. 46188



2022 Flores
Año de
Magón
DESCUBRIDOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Resumen:

Durante el mes de noviembre del presente año, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios (DRMyS) a través del personal de Mantenimiento ha atendido 85 reportes de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de la Unidad.

| FOLIO | PERSONAL Y/O DEPARTAMENTO QUE REPORTA | FECHA DE INICIO DE REPORTE | DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO | ATENDIDO POR | STATUS DE ORDEN DE TRABAJO | FECHA DE TERMINO | REGISTRADO POR | OBSERVACIONES |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------|----------------|---|
| 1 | RECURSOS MATERIALES | 03/11/2022 | ARMAR MODULO SECRETARIAL EN EL SALON 1109 | MATUTINO | TERMINADA | 03/11/2022 | ARTURO | |
| 2 | RECURSOS MATERIALES | 03/11/2022 | COLOCAR LETRERO DEL NUMERO DE SALON EN EL 1009 | MATUTINO | TERMINADA | 03/11/2022 | ARTURO | |
| 3 | RECURSOS MATERIALES | 03/11/2022 | QUITAR EXTENSION ELECTRICA DEL AULA 2101 | MATUTINO | TERMINADA | 03/11/2022 | ARTURO | |
| 4 | RECURSOS MATERIALES | 03/11/2022 | REEMPLAZAR LAMPARAS FUNDIDAS EN EDIFICIO DE LABORATORIOS (TODOS LOS NIVELES) | VESPERTINO | TERMINADA | 09/11/2022 | HUMBERTO | SE ANEXA LISTA DE LAMPARAS FUNDIDAS POR NIVEL SE ENTREGAN 20 LAMPARAS DE 34 |
| 5 | RECURSOS MATERIALES | 04/11/2022 | REPARACION DE 1 TRINCHERA DEL SALON 2005 | MATUTINO | TERMINADA | 04/11/2022 | ARTURO | |
| 6 | RECURSOS MATERIALES | 04/11/2022 | COLOCAR Y FIJAR 2 CONTACTOS DE LA PARED FRENTE A LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO 5 EN EL 2o NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 04/11/2022 | ARTURO | |
| 7 | RECURSOS MATERIALES | 04/11/2022 | CAMBIAR 4 LAMPARAS LED FUNDIDAS DE LOS PASILLOS DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 SEGUN LISTADO ANEXO | MATUTINO | TERMINADA | 07/11/2022 | ARTURO | SE REALIZARON MODIFICACIONES EN INSTALACION |
| 8 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | 04/11/2022 | REPARACION DE TECHO EXTERIOR DEL 2o NIVEL DEL EDIFICIO 1 (PARTE POSTERIOR) | MATUTINO | TERMINADA | 07/11/2022 | ARTURO | |
| 9 | SEIS | 04/11/2022 | REVISAR LAMPARAS DEL SOTANO DEL EDIFICIO 5 PARA LAS MESAS DE PING PONG SEGUN MEMO/SEIS/0187/2022 | MATUTINO | TERMINADA | 07/11/2022 | ARTURO | SE REPROGRAMARON LOS TIMERS |
| 10 | RECURSOS MATERIALES | 07/11/2022 | CAMBIAR 16 FOCOS NORMALES TIPO LED FUNDIDOS DE TODOS LOS PASILLOS DEL EDIFICIO 4 | MATUTINO | TERMINADA | 07/11/2022 | ARTURO | |




| | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|--|------------|-----------|------------|----------|--|
| 11 | RECURSOS MATERIALES | 07/11/2022 | CAMBIAR LAMPARAS T8 DE LED FUNDIDAS DEL PASILLO DE PB DEL EDIFICIO 3 | MATUTINO | TERMINADA | 07/11/2022 | ARTURO | TODAS LAS LAMPARAS PRENDIAN. SE PROGRAMARON LOS TIMERS |
| 12 | RECURSOS MATERIALES | 07/11/2022 | DAR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A 3 BOTONES DE LOS WC DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN 1er NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 07/11/2022 | ARTURO | |
| 13 | RECURSOS MATERIALES | 08/11/2022 | CAMBIAR 4 LAMPARAS FUNDIDAS DEL CUBO DE LA ESCALERA DEL EDIFICIO 4 ENTRE PB Y 1er PISO | MATUTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | ARTURO | SE REALIZÓ EL CAMBIO A LAMPARAS TIPO LED |
| 14 | RECURSOS MATERIALES | 08/11/2022 | CAMBIAR 2 LAMPARAS LED FUNDIDAS DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 4 EN PLANTA BAJA | MATUTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | ARTURO | |
| 15 | RECURSOS MATERIALES | 08/11/2022 | CAMBIAR 2 LAMPARAS LED FUNDIDAS DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 4 EN PLANTA BAJA | MATUTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | ARTURO | |
| 16 | RECURSOS MATERIALES | 08/11/2022 | QUITAR TUBERIA DE CONEXION ELECTRICA QUE SE LOCALIZA SOBRE LA PUERTA DEL ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS | MATUTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | ARTURO | |
| 17 | UDI | 08/11/2022 | CAMBIAR LAMPARAS FUNDIDAS DEL AULA 2104 (2 PIEZAS) | VESPERTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | HUMBERTO | |
| 18 | LIMPIEZA | 08/11/2022 | REVISAR FUGA EN DESCARGA DE TAZA BAÑO M10 | VESPERTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | HUMBERTO | REVISAR PRESIÓN DE AGUA / MANTENIMIENTO AL HIDRO |
| 19 | UDI | 08/11/2022 | REVISAR CHAPA AULA 4012 | VESPERTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | HUMBERTO | |
| 20 | RECURSOS MATERIALES | 08/11/2022 | COLOCAR JABONERA FALTANTE BAÑO H50-S | VESPERTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | HUMBERTO | |
| 21 | RECURSOS MATERIALES | 09/11/2022 | CAMBIAR LAMPARA FUNDIDA TIPO T8 LED EN EL AULA DE MAESTROS 1109 | MATUTINO | TERMINADA | 09/11/2022 | ARTURO | |
| 22 | RECURSOS MATERIALES | 09/11/2022 | CAMBIAR CHAPA DE SEGURIDAD DE LA SALA 1009 | MATUTINO | TERMINADA | 09/11/2022 | ARTURO | |
| 23 | RECURSOS MATERIALES | 09/11/2022 | CAMBIAR 4 LAMPARAS FUNDIDAS A LAMPARAS LED DEL CUBICULO DE ESCALERAS DEL EDIFICIO 4 ENTRE 1o Y 2o NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 09/11/2022 | ARTURO | |
| 24 | RECURSOS MATERIALES | 09/11/2022 | REPARAR SILLA SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACION EDUCATIVA | MATUTINO | TERMINADA | 09/11/2022 | ARTURO | SE CAMBIARON Y LIMPIARON LAS LLANTAS DE LA SILLA |
| 25 | FORMACION BÁSICA | 09/11/2022 | COLOCAR CHAPA EN GAVETA DE PROFESOR (ISRAEL BUITRON 2208) | VESPERTINO | TERMINADA | 10/11/2022 | HUMBERTO | SE ENTREGA LLAVE |
| 26 | CIC | 09/11/2022 | COLOCAR CHAPA EN GAVETA DE PROFESOR (MARIA ELENA CRUZ MEZA ISC) | VESPERTINO | TERMINADA | 10/11/2022 | HUMBERTO | SE ENTREGA LLAVE |
| 27 | RECURSOS MATERIALES | 10/11/2022 | COLOCAR JABONERA EN EL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 5 EN PLANTA BAJA | MATUTINO | TERMINADA | 10/11/2022 | ARTURO | |



2022, Año de Ricardo Flores Magón
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
50 Aniversario de la UPIICSA
50 Aniversario del CECYT 10 "Carlos Vallejo Márquez"
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|--|------------|-----------|------------|----------|---|
| 28 | PREFECTURA | 10/11/2022 | ARREGLAR CORTO EN CONTACTOS DEL SALON 4008 | MATUTINO | TERMINADA | 10/11/2022 | ARTURO | SE QUITARON LOS CONTACTOS Y SE VOLVIERON A AISLAR |
| 29 | RECURSOS MATERIALES | 10/11/2022 | DESTAPAR EL DRENAJE DEL SANITARIO DE HOBRES DEL EDIFICIO 2 EN PLANTA BAJA | MATUTINO | TERMINADA | 10/11/2022 | ARTURO | SE DESTAPÓ EL DRENAJE PRINCIPAL QUE CONECTA A TODOS LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO 2 Y SE ENCONTRÓ QUE FUE UN TAPÓN DE PAPEL SANITARIO |
| 30 | FORMACION BÁSICA | 10/11/2022 | REVISAR PUERTA COLGADA AULA 2208 | VESPERTINO | TERMINADA | 10/11/2022 | HUMBERTO | |
| 31 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 10/11/2022 | CAMBIAR ACRILICO ROTO EN AULA 2206 | VESPERTINO | TERMINADA | 11/11/2022 | HUMBERTO | |
| 32 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 07/11/2022 | CAMBIAR PISO BESCO DAÑADO EN AULA 1114 (11 PIEZAS) | VESPERTINO | TERMINADA | 08/11/2022 | HUMBERTO | |
| 33 | RECURSOS MATERIALES | 11/11/2022 | ARREGLAR FUGA DE AGUA DEL FLUXOMETRO DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 1 EN PLANTA BAJA | MATUTINO | TERMINADA | 11/11/2022 | ARTURO | |
| 34 | RECURSOS MATERIALES | 11/11/2022 | CAMBIAR LA LLAVE DE AGUA DE LA TARJA DEL CUBICULO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO 5 EN EL 1er NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 11/11/2022 | ARTURO | |
| 35 | RECURSOS MATERIALES | 11/11/2022 | REVISAR EL MINI SPLIT DEL AREA DE CCTV (AREA DE SERVIDORES) | MATUTINO | TERMINADA | 11/11/2022 | ARTURO | SE CONFIGURÓ LA TEMPERATURA DEL MINI SPLIT Y SE REALIZO LIMPIEZA |
| 36 | RECURSOS MATERIALES | 11/11/2022 | DESTAPAR EL MINGITORIO DEL SANITARIO DEL EDIFICIO 1 EN EL 2o NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 11/11/2022 | ARTURO | |
| 37 | RECURSOS MATERIALES | 11/11/2022 | REALIZAR CAMBIO DE LAMPARAS Y FOCOS FUNDIDOS EN BAÑOS EDIFICIOS 1 A 4 (SE ANEXA LISTA DE REFERENCIA) | VESPERTINO | PENDIENTE | | HUMBERTO | |
| 38 | RECURSOS MATERIALES | 14/11/2022 | REVISAR LAS LUMINARIAS DEL PASILLO POSTERIOR DEL EDIFICIO 3 (SE QUEDAN PRENDIDAS TODO EL DIA) | MATUTINO | TERMINADA | 14/11/2022 | ARTURO | SE CAMBIO EL TIMER QUE CONTROLA EL HORARIO |
| 39 | RECURSOS MATERIALES | 14/11/2022 | DESTAPAR EL DRENAJE PRINCIPAL DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO 2 | MATUTINO | TERMINADA | 14/11/2022 | ARTURO | SE METIÓ UNA SONDA Y SE SACÓ UN PEDAZO DE CEMENTO |
| 40 | RECURSOS MATERIALES | 14/11/2022 | DESARMAR EL MODULO SECRETARIAL DE LA SALA 2101 Y TRASLADARLA A LA SALA 1109 | MATUTINO | TERMINADA | 14/11/2022 | ARTURO | |
| 41 | RECURSOS MATERIALES | 15/11/2022 | ARMAR EL MODULO SECRETARIAL EN LA SALA 1109 | MATUTINO | TERMINADA | 15/11/2022 | ARTURO | |




| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---|--------------|-----------|------------|----------|--|
| 42 | RECURSOS MATERIALES | 15/11/2022 | REVISAR LOS REFLECTORES DEL TECHO DEL EDIFICIO 2 (NO PRENDEN) | MATUTINO | TERMINADA | 15/11/2022 | ARTURO | SE REESTABLECIÓ LA PASTILLA DE ENERGIA ELECTRICA |
| 43 | RECURSOS MATERIALES | 14/11/2022 | REVISAR ILUMINACIÓN EN PASILLOS N1 3000 LABS Y N2 ED 4 | RAÚL SERRANO | TERMINADA | 14/11/2022 | HUMBERTO | |
| 44 | LIMPIEZA | 15/11/2022 | REVISAR CHAPAS EN BAÑOS H42 Y M31 | RAÚL SERRANO | TERMINADA | 15/11/2022 | HUMBERTO | |
| 45 | LIMPIEZA | 15/11/2022 | REVISAR ILUMINACION EN BAÑOS EDIFICIO 4 PB | RAÚL SERRANO | TERMINADA | 15/11/2022 | HUMBERTO | |
| 46 | DIRECCIÓN | 15/11/2022 | INSTALAR CÁMARA DE SEGURIDAD EN SOTANO ED. LABS. | RAÚL SERRANO | TERMINADA | 15/11/2022 | HUMBERTO | |
| 47 | DIRECCIÓN | 15/11/2022 | INSTALAR EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALAMBRICA EN SALA DE JUNTAS | RAÚL SERRANO | TERMINADA | 15/11/2022 | HUMBERTO | |
| 48 | RECURSOS MATERIALES | 16/11/2022 | REPARAR FUGA DE TUBERIA EN PUENTE DE PB | VESPERTINO | TERMINADA | 16/11/2022 | HUMBERTO | |
| 49 | SUBDIRECCION ACADEMICA | 16/11/2022 | COLOCAR LONA INFORMATIVA EN ED2 N1 | VESPERTINO | TERMINADA | 16/11/2022 | HUMBERTO | |
| 50 | RECURSOS MATERIALES | 17/11/2022 | QUITAR PISO DE LOSETA QUE SE DESPEGÓ DEL SALÓN 2111 | MATUTINO | TERMINADA | 17/11/2022 | ARTURO | |
| 51 | UDI | 17/11/2022 | AJUSTAR PUERTA DE LA OFICINA 1102 | MATUTINO | TERMINADA | 17/11/2022 | ARTURO | |
| 52 | RECURSOS MATERIALES | 17/11/2022 | QUITAR REFLECTORES FUNDIDOS DEL TECHO DEL EDIFICIO 2 | MATUTINO | TERMINADA | 17/11/2022 | ARTURO | SE QUITARON 3 REFLECTORES |
| 53 | RECURSOS MATERIALES/UPIS | 17/11/2022 | ARMAR CARPA EN CAMPO DE FUTBOL | VESPERTINO | TERMINADA | 17/11/2022 | HUMBERTO | |
| 54 | RECURSOS MATERIALES | 18/11/2022 | RETIRAR CARPA EN CAMPO DE FUTBOL | VESPERTINO | TERMINADA | 18/11/2022 | HUMBERTO | |
| 55 | RECURSOS MATERIALES | 22/11/2022 | REVISAR QUE NO TIENE CORRIENTE ELECTRICA LOS CONTACTOS DEL LABORATORIO 2104 | MATUTINO | TERMINADA | 22/11/2022 | ARTURO | SE RESTABLECIÓ LA PASTILLA DEL TABLERO |
| 56 | RECURSOS MATERIALES | 22/11/2022 | REVISAR EL SALON 1110 (NO TIENE CORRIENTE ELECTRICA LAS LUMINARIAS) | MATUTINO | TERMINADA | 22/11/2022 | ARTURO | SE PROBO EL SENSOR Y NO SIRVE. SE CONECTÓ DIECTO Y SE CONTROLA POR EL APAGADOR |
| 57 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 22/11/2022 | REVISAR CONTACTOS EN AULA 3008 | VESPERTINO | TERMINADA | 22/11/2022 | HUMBERTO | |
| 58 | LIMPIEZA | 22/11/2022 | COLOCAR JABONERA EN BAÑO H20 | VESPERTINO | TERMINADA | 22/11/2022 | HUMBERTO | |
| 59 | RECURSOS MATERIALES | 23/11/2022 | QUITAR EL PISO DE LOSETA QUE SE DESPEGÓ DEL LABORATORIO DE POSGRADO AULA 2010 | MATUTINO | TERMINADA | 23/11/2022 | ARTURO | |
| 60 | RECURSOS MATERIALES | 23/11/2022 | CAMBIAR LAMPARAS FUNDIDAS LED DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | MATUTINO | TERMINADA | 23/11/2022 | ARTURO | SE CAMBIARON 6 LAMPARAS LED Y SE REALIZARON LAS ADECUACIONES DE CONEXION |
| 61 | RECURSOS MATERIALES | 24/11/2022 | REALIZAR CONEXION ELECTRICA EN LA OFICINA DE JEFATURA DE COORDINACION DE EDUCACION CONTINUA | MATUTINO | TERMINADA | 24/11/2022 | ARTURO | |

2022, Año de Ricardo Flores Magón
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
50 Aniversario de la UPIICSA
50 Aniversario del CECYT 10 "Carlos Vallejo Márquez"
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---|--------------|------------|------------|----------|---|
| 62 | RECURSOS MATERIALES/UPIS | 24/11/2022 | REVISAR POSIBLE FUGA DE AGUA SOBRE EL PLAFON DE LA OFICINA DE UPIS | VESPERTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | HUMBERTO | |
| 63 | SERVICIOS ESTUDIANTILES | 24/11/2022 | REPARAR MAMPARAS (3 PIEZAS) | VESPERTINO | EN PROCESO | | HUMBERTO | |
| 64 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | COLOCAR BASE DE EXTINTOR EN EL PASILLO DEL EDIFICIO 4 EN PLANTA BAJA | MATUTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | ARTURO | |
| 65 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | QUITAR PISO DE LOSETA QUE SE LEVANTÓ DE LOS SALONES 2112 Y 2113 | MATUTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | ARTURO | |
| 66 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | CAMBIAR LAMPARA LED FUNDIDA DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 4 EN 1er NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | ARTURO | |
| 67 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | CAMBIAR 2 LAMPARAS LED DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 2 EN 1er NIVEL | MATUTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | ARTURO | |
| 68 | ISC | 25/11/2022 | QUITAR CONEXION ELECTRICA Y DESMAONTAR ANAQUELES DE METAL EN LAB E4 | VESPERTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | HUMBERTO | |
| 69 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | REVISAR FALLAS EN SANITARIOS (H2O FUGA EN LLAVE) (H41 LLAVE FLOJA) (HOMBRES ED GOBIERNO PB FALLA EN LAVABO) | VESPERTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | HUMBERTO | |
| 70 | RECURSOS MATERIALES | 21/11/2022 | ADECUACION DE ESPACIO DE LA SALA 2101 PARA UNA OFICINA CERRADA | MATUTINO | EN PROCESO | | ARTURO | SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS |
| 71 | RECURSOS MATERIALES | 21/11/2022 | ADECUACION DE ESPACIO DE LA SALA 25-S PARA DIVIDIR EN TRES CUBICULOS PARA OFICINAS DE PROFESORES | MATUTINO | EN PROCESO | | ARTURO | SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS |
| 72 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE LOS SALONES 2112 Y 2113 | MATUTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | ARTURO | |
| 73 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | COLOCACION DE PISO DE LOSETA DEL LABORATORIO DE POSGRADO SALA 2010 | MATUTINO | TERMINADA | 25/11/2022 | ARTURO | |
| 74 | RECURSOS MATERIALES | 25/11/2022 | REPARACION DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DEL AREA DE BIBLIOTECA | RAÚL SERRANO | TERMINADA | 25/11/2022 | HUMBERTO | |
| 75 | RECURSOS MATERIALES | 26/11/2022 | FUMIGACION POR MEDIO DE ASPERSION EN TODA LA UNIDAD ACADEMICA | MATUTINO | TERMINADA | 26/11/2022 | ARTURO | |
| 76 | RECURSOS MATERIALES | 26/11/2022 | AJUSTE DE BANDA Y CAMBIO DE CONTRACTOR EN EL HIDRONEUMATICO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) | MATUTINO | TERMINADA | 26/11/2022 | ARTURO | |
| 77 | RECURSOS MATERIALES | 28/11/2022 | QUITAR EL PISO DE LOSETA QUE SE LEVANTÓ DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA | MATUTINO | TERMINADA | 28/11/2022 | ARTURO | |
| 78 | UDI | 29/11/2022 | REVISAR LA CHAPA DEL LABORATORIO 4013 NO ABRE Y SE ENCUENTRA FLOJA | MATUTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | ARTURO | SE AJUSTÓ LA CHAPA SE HABÍA SAFADO DEL RIEL |
| 79 | RECURSOS MATERIALES | 29/11/2022 | QUITAR REFLECTORES FUNDIDOS DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 4 | MATUTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | ARTURO | |



2022, Año de Ricardo Flores Magón
100 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
50 Aniversario de la UPIICSA
50 Aniversario del CECYT 10 "Carlos Vallejo Márquez"
25 Aniversario del CIECAS, CIITEC y del CIIDIR, Unidad Sinaloa

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|---|------------|-----------|------------|----------|---|
| 80 | RECURSOS MATERIALES | 29/11/2022 | REVISAR QUE NO TIENEN LUZ EN LOS CUBICULOS DE LAS SALAS 22-N Y 22-S | MATUTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | ARTURO | SE REVISARON Y SE REESTABLECIERON LAS PASTILLAS |
| 81 | LIMPIEZA | 29/11/2022 | REVISAR FUGA EN DESCARGA DE TAZA BAÑO H21 | VESPERTINO | PENDIENTE | | HUMBERTO | SE REQUIERE CAMBIO DE TUBO, TORNILLOS PARA FIJAR TAZA Y SELLADO CON SILICÓN |
| 82 | RECURSOS MATERIALES | 29/11/2022 | REVISAR PRESION DEL HIDRONEUMATICO | VESPERTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | HUMBERTO | REVISAR COMPRESOR/AIRE EN TUBERIA |
| 83 | LIMPIEZA | 29/11/2022 | CAMBIAR JABONERA DAÑADA EN BAÑO H10 | VESPERTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | HUMBERTO | |
| 84 | GESTION ESCOLAR | 29/11/2022 | COLOCAR TAPON EN TUBERIA DE PVC | VESPERTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | HUMBERTO | |
| 85 | GESTION ESCOLAR | 29/11/2022 | REEMPLAZAR PLAFONES DAÑADOS | VESPERTINO | TERMINADA | 29/11/2022 | HUMBERTO | |

