



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Politécnico Nacional  
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Cómputo



2023. Año de Francisco Villa  
30 Aniversario de la Declaración sobre  
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU)  
60 Aniversario del CECyT 7 "Cuauhtémoc" y del CENAC  
90 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Textil  
40 Aniversario del CIIDIR, Unidad Oaxaca

# INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MAYO 2023.

Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

[rmateriales\\_escom@ipn.mx](mailto:rmateriales_escom@ipn.mx)

Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Av. Juan de Dios Bátiz s/n esq. Miguel Othón de Mendizábal,  
Col. Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, CDMX. Tel. 55 5729 6000 Ext. 46188





## Resumen:

Durante el mes de marzo del presente año, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios (DRMyS) a través del personal de Mantenimiento ha atendido 37 reportes de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de la Unidad.

FOLIO	PERSONAL Y/O DEPARTAMENTO QUE REPORTA	FECHA DE INICIO DE REPORTE	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	TURNO EN QUE SE ATENDIÓ	ESTADO DE ORDEN DE TRABAJO	FECHA DE TERMINO	REGISTRADO POR	OBSERVACIONES
1	RECURSOS MATERIALES	01/06/2023	COLOCAR BOTE DE BASURA FALTANTE DEL EDIFICIO 1 EN 1er NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	01/06/2023	ARTURO	
2	RECURSOS MATERIALES	01/06/2023	QUITAR CONTACTO DOBLE QUE SE ENCUENTRA AUN LADO DEL SACADOR DE MANOS DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 2 EN 1er NIVEL Y PONER UNA TAPA CIEGA	MATUTINO	TERMINADA	01/06/2023	ARTURO	SE REPARÓ Y SE FIJÓ EL CONTACTO DOBLE Y SE LE COLOCÓ UNA TAPA NUEVA
3	RECURSOS MATERIALES	01/06/2023	REVISAR EL CESPOL DE LA TARJA DEL CUBÍCULO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO 1 EN EL 2o NIVEL (SE TIRA EL AGUA)	MATUTINO	TERMINADA	01/06/2023	ARTURO	SE LIMPIÓ EL CESPOL Y SE COLOCÓ UN EMPAQUE DE HULE NUEVO DE 2"
4	RECURSOS MATERIALES	01/06/2023	REVISAR EL WC DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 4 EN PLANTA BAJA (SE TIRA AGUA)	MATUTINO	TERMINADA	01/06/2023	ARTURO	SE REPARÓ LA VÁLVULA Y SE AJUSTÓ EL NIVEL DE AGUA
5	RECURSOS MATERIALES	01/06/2023	REVISAR LAS LLAVES DE LOS LAVABOS DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 4 EN PLANTA BAJA (NO SALE BIEN AGUA)	MATUTINO	TERMINADA	01/06/2023	ARTURO	SE LIMPIARON LOS FILTROS DE SALIDA DE LAS LLAVES DE LOS LAVABOS
6	RECURSOS MATERIALES	01/06/2023	REEMPLAZAR LUMINARIAS EN PASILLO DE OFICINA SINDICALES	VESPERTINO	TERMINADA	01/06/2023	HUMBERTO	
7	RECURSOS MATERIALES	02/06/2023	REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LOS ENTREPAÑOS DE UN MUEBLE DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN EL LABORATORIO DE FÍSICA (MEMODFB/273/23)	VESPERTINO				
8	RECURSOS MATERIALES	02/06/2023	COLOCAR LA REJILLA DE LÁMPARAS EN EL SANITARIO DE HOMBRES	MATUTINO	TERMINADA	02/06/2023	ARTURO	



			DEL EDIFICIO 3 EN EL 2o NIVEL					
9	RECURSOS MATERIALES	02/06/2023	CAMBIAR LA LÁMPARA FUNDIDA T8 DE LED DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 3 EN 2o NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	02/06/2023	ARTURO	EL GABINETE SOLO TENÍA UNA LÁMPARA Y SE COLOCARON 2 LÁMPARAS T8 DE LED
10	RECURSOS MATERIALES	02/06/2023	REVISAR LOS TIRANTES DE PLAFONES DEL PASILLO DEL EDIFICIO 3 EN EL 2o NIVEL (SE ENCUENTRAN COLGADOS)	MATUTINO	TERMINADA	02/06/2023	ARTURO	SE AJUSTARON LOS TIRANTES DE LOS PLAFONES
11	RECURSOS MATERIALES	02/06/2023	FIJAR DESPACHADOR DE TOALLA BAÑO H22	VESPERTINO			HUMBERTO	
12	RECURSOS MATERIALES	05/06/2023	CAMBIAR EL JUEGO PARA TANQUE DE WC DEL SANITARIO DE LA OFICINA DEL DECANATO	MATUTINO	TERMINADA	05/06/2023	ARTURO	
13	RECURSOS MATERIALES	05/06/2023	CAMBIAR EL CERROJO DE SEGURIDAD DE BARRA DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES "EDUARDO TORRIJOS"	MATUTINO	TERMINADA	05/06/2023	ARTURO	
14	RECURSOS MATERIALES	06/06/2023	CAMBIAR LÁMPARAS CURVALIUM FUNDIDAS DEL LABORATORIO DE POSGRADO AULA 2010	MATUTINO	TERMINADA	06/06/2023	ARTURO	SE CAMBIARON EN TOTAL 17 LÁMPARAS FUNDIDAS, ASÍ COMO LÁMPARAS FLAMEADAS
15	RECURSOS MATERIALES	06/06/2023	CAMBIAR LÁMPARAS CURVALIUM FUNDIDAS DEL LABORATORIO DE POSGRADO AULA 2009	MATUTINO	TERMINADA	06/06/2023	ARTURO	SE CAMBIARON 3 LÁMPARAS FUNDIDAS
16	RECURSOS MATERIALES	07/06/2023	CAMBIAR UNA LAMPARA FUNDIDA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES	MATUTINO	TERMINADA	07/06/2023	ARTURO	
17	RECURSOS MATERIALES	07/06/2023	COLOCAR 2 LAMPARAS FALTANTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	MATUTINO	TERMINADA	07/06/2023	ARTURO	
18	RECURSOS MATERIALES	07/06/2023	CAMBIAR UNA LAMPARA FUNDIDA DEL DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO	MATUTINO	TERMINADA	07/06/2023	ARTURO	
19	GESTIÓN ESCOLAR	07/06/2023	CAMBIAR LAMPARAS FUNDIDAS DEL AREA COMÚN	VESPERTINO			HUMBERTO	
20	LIMPIEZA	08/06/2023	REVISAR BOTON DE LLAVE DE LAVABO BAÑO M20	VESPERTINO			HUMBERTO	
21	LIMPIEZA	08/06/2023	REVISAR BOTON DE DESCARGA DE TAZA BAÑO M20	VESPERTINO			HUMBERTO	
22	LIMPIEZA	08/06/2023	REVISAR BOTON DE DESCARGA DE TAZA BAÑO M40	VESPERTINO			HUMBERTO	
23	RECURSOS MATERIALES	08/06/2023	DESTAPAR EL LAVABO DEL SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 2 EN PLANTA BAJA	MATUTINO	TERMINADA	08/06/2023	ARTURO	
24	RECURSOS MATERIALES	08/06/2023	REPARAR EL WC DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 2 EN PLANTA BAJA	MATUTINO	TERMINADA	08/06/2023	ARTURO	
25	RECURSOS MATERIALES	09/06/2023	REVISAR CONTACTOS AULA 3110	VESPERTINO	TERMINADA	08/06/2023	HUMBERTO	



26		09/06/2023	REPONER TRINCHERAS AULA 1213	VESPERTINO			HUMBERTO	
27	RECURSOS MATERIALES	12/06/2023	COLOCAR LAS TRINCHERAS FALTANTES DE LOS SALONES 1213, 1212 Y 1211	MATUTINO	TERMINADA	12/06/2023	ARTURO	LAS 17 TRINCHERAS DE LOCALIZARON SOBRE LOS PLAFONES DE LOS SALONES MENCIONADOS
28	RECURSOS MATERIALES	12/06/2023	COLOCAR LOS PLAFONES DE LOS PASILLOS DEL EDIFICIO 5 EN 2o NIVEL Y PLANTA BAJA	MATUTINO	TERMINADA	12/06/2023	ARTURO	
29	RECURSOS MATERIALES	12/06/2023	REVISAR EL WC DEÑ SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO 5 EN PLANTA BAJA (NO CIERRA EL FLUXÓMETRO)	MATUTINO	TERMINADA	12/06/2023	ARTURO	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DEL FLUXÓMETRO
30	RECURSOS MATERIALES	12/06/2023	REVISAR BOTÓN DE DESCARGA BAÑO H21	VESPERTINO	TERMINADA	12/06/2023	HUMBERTO	
31	RECURSOS MATERIALES	13/06/2023	QUITAR EL CERROJO DE SEGURIDAD DE LA SALA DE PROFESORES 1109 PARA IGUALAR LA COMBINACION	MATUTINO	TERMINADA	13/06/2023	ARTURO	
32	RECURSOS MATERIALES	13/06/2023	ARREGLAR W.C. DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN PRIMER NIVEL (SE QUEDA PEGADO EL BOTON DEL FLUXOMETRO)	MATUTINO	TERMINADA	13/06/2023	ARTURO	
33	RECURSOS MATERIALES	13/06/2023	ARREGLAR LAMPARA DE SOCKET DEL SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO 1 EN PRIMER NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	13/06/2023	ARTURO	
34	RECURSOS MATERIALES	15/06/2023	QUITAR EL PISO DE LOZETA QUE SE DESPEGO DEL PASILLO DEL EDIFICIO 4 EN SEGUNDO NIVEL	MATUTINO	TERMINADA	15/06/2023	ARTURO	
35	RECURSOS MATERIALES	15/06/2023	COLOCAR EL ANAQUEL DEL EXTINTOR DEL PASILLO DEL EDIFICIO 1 EN PANTA BAJA JUNTO AL SANITARIO (FALTA UN TORNILLO)	MATUTINO	TERMINADA	15/06/2023	ARTURO	
36	RECURSOS MATERIALES	15/06/2023	COLOCAR EL LETRERO DE LA SALA DE MAESTROS 2012	MATUTINO	TERMINADA	15/06/2023	ARTURO	
37	RECURSOS MATERIALES	15/06/2023	AJUSTAR PUERTA Y CHAPA DEL AULA 3012	VESPERTINO	PENDIENTE	PENDIENTE	ISRAEL	

